

LÍNEA: INDICADORES

REFERENCIA: INDUSTRY-40



USOS PRINCIPALES

- ✓ Bodegas
- ✓ Transportadoras
- ✓ Ferreterías
- ✓ Aeropuertos
- ✓ Talleres

BENEFICIOS:

- ✓ Función de impresión y envío de datos directamente del indicador
- ✓ Indicador LCD con luz de respaldo
- ✓ Puerto RS-232 para conexión a PC
- ✓ Pesaje en kg / lb



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Referencia	WI
Máximo número de divisiones	8000
Rango de señal celda	2m V/V
Display	LCD 12 mm de altura
Material	ABS
Tara máxima	100 % por sustracción
Unidades de peso	Kg / lb
Temperatura de operación	0 - 40 °C
Fuente de alimentación	Cable AC
Adaptador	9 V x 0.5 A
Corriente eléctrica	110 V / 60 Hz
Medidas del indicador	18 x 11 x 7 cm
Medidas con empaque	24 x 23 x 13 cm
Peso del indicador	440 g
Peso con empaque	1100 g
Ajuste de peso	Digital externa
Accesorios	Soporte, manual, adaptador, orejas.



PIN	Definición	Nota
1	E+	
2	S +	
3	S -	
4	S +	
5	Ground	Conectar cable de tierra

❖ Dimensiones y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.