

LÍNEA: INDICADORES

REFERENCIA: JWI



#### USOS PRINCIPALES

- ✓ Bodegas
- ✓ Transportadores
- ✓ Ferreterías
- ✓ Aeropuertos
- ✓ Talleres

#### BENEFICIOS:

- ✓ Indicador con funcionamiento solar
- ✓ Suma pesajes
- ✓ Función de HOLD
- ✓ Función de pesajes con límites de altos y bajos
- ✓ Indicador de energía
- ✓ Conexión eléctrica opcional



**Uso Rudo**  
Completa y Alta Calidad

#### ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Referencia	JWI
Máximo número de divisiones	15000
Rango de señal celda	2m V/V
Display	LCD 12 mm de altura retro-iluminado
Tara máxima	100 % por sustracción
Máxima humedad	80% humedad relativa (RH)
Baterías	4 baterías solares
Corriente eléctrica	Adaptador: DC6 V / 0.3 mA
Suma de pesajes	Hasta 99
Conexión eléctrica	Si, directa con adaptador
Medidas del indicador	27.5 x 17 x 11 cm
Medidas con empaque	37 x 32 x 14 cm
Peso del indicador	760 g
Peso con empaque	1680 g
Ajuste de peso	Digital externa
Accesorios	Cable poder, Soporte



PIN	Definición	Nota
1	E+	
2	E-	
3	S+	
4	S-	
5	Ground	Conectar cable de tierra

❖ Dimensiones y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.